

Charakterystyka obiektów Banku Spółdzielczego w Płońsku pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział Banku Spółdzielczego w Płońsku ul. Płocka 28.

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku,
 - chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów po stronie budynku ul. Płockiej,
- 2. Parking:**
 - parking zewnętrzny - oznaczony dla klientów Banku w odległości około 30 metrów od głównego wejścia do budynku,
 - miejsce postojowe z oznaczoną kopertą dla osób z niepełnosprawnościami,
- 3. Dojazd do budynku Oddziału** - za pomocą transportu prywatnego.
- 4. Dostępność wejścia do budynku Oddziału:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz budynku,
 - dostępność do Oddziału wjazd z poziomu „0” na poziom „1” za pomocą windy,
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1” osobie z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Oddziału,
- 6. Toaleta:** oznakowana i dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na poziomie „2”, wjazd windą z poziomu „1”

II Oddział Banku Spółdzielczego w Płońsku ul. Jaworskiego 5

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku,
 - chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów po stronie budynku ul. Jaworskiego,
- 2. Parking:**
 - parking zewnętrzny na terenie Kościoła św. Maksymiliana Kolbego oddalony około 35 m od wejścia głównego do Budynku II Oddziału
 - miejsce postojowe z oznaczoną kopertą dla osób z niepełnosprawnościami,
- 3. Dojazd do budynku Oddziału** - za pomocą transportu prywatnego.
- 4. Dostępność wejścia do budynku Oddziału:**
 - z poziomu chodnika do budynku prowadzi pochylnia dla osób poruszających się na wózku,
 - szerokość drzwi umożliwia przejazd na salę obsługi,
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na jednym poziomie osobie z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników,
- 6. Toaleta:** brak toalety dla osób z niepełnosprawnością .

Oddział Banku Spółdzielczego w Baboszewie ul. Warszawska 9D

Bezpośrednie dojście do budynku:

- osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku,
- chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów po stronie budynku ul. Warszawskiej,

- 1. Parking:**

- parking zewnętrzny ogólnodostępny, przyległy bezpośrednio do budynku Oddziału,
- 1 miejsce postojowe z oznaczoną kopertą dla osób z niepełnosprawnościami,
- 2. Dojazd do budynku Oddziału** - za pomocą transportu prywatnego.
- 3. Dostępność wejścia do budynku Oddziału:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz budynku,
 - szerokość drzwi umożliwia przejazd na salę obsługi,
- 4. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1” osobie z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Oddziału,
- 5. Toaleta:** oznakowana i dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na poziomie „1” ,

Oddział Banku Spółdzielczego w Dzierżąni 27.

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku,
 - chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów od strony trasy K-10,
- 2. Parking:**
 - parking zewnętrzny - oznaczony dla klientów Banku w odległości około 30 metrów od głównego wejścia do budynku,
 - miejsce postojowe z oznaczoną kopertą dla osób z niepełnosprawnościami,
- 3. Dojazd do budynku Oddziału** - za pomocą transportu prywatnego.
- 4. Dostępność wejścia do budynku Oddziału:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz budynku,
 - szerokość drzwi umożliwia bezpośredni wjazd na salę obsługi,
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1” osobie z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Oddziału,
- 6. Toaleta:** brak toalety na I poziomie.

Oddział Banku Spółdzielczego w Załuskach ul. Robiniowa 15

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku,
 - chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów ,
- 2. Parking:**
 - parking oddziałowy bezpośrednio przyległy do wejścia głównego do budynku,
 - brak miejsce postojowego oznaczonego kopertą dla osób z niepełnosprawnościami,
- 3. Dojazd do budynku Oddziału** - za pomocą transportu prywatnego.
- 4. Dostępność wejścia do budynku Oddziału:**
 - z poziomu chodnika do budynku prowadzi pochylnia dla osób poruszających się na wózku,
 - szerokość drzwi umożliwia przejazd wózkiem na salę obsługi
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1” osobie z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Oddziału,
- 6. Toaleta:** ogólnodostępna dla klientów Banku.

Oddział Banku Spółdzielczego w Nowym Mieście ul. Główny Rynek 11.

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku,
 - chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów od strony ul. Główny Rynek,
- 2. Parking:**
 - parking zewnętrzny ogólnodostępny przed siedzibą Oddziału oraz wewnętrzny z możliwością bezpośredniego podjazdu pod drzwi budynku

- brak miejsca postojowego z oznaczoną kopertą dla osób z niepełnosprawnościami,
- 3. Dojazd do budynku Oddziału** - za pomocą transportu prywatnego.
- 4. Dostępność wejścia do budynku Oddziału:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz budynku,
 - szerokość drzwi umożliwia bezpośredni wjazd na salę obsługi,
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1” osobie z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Oddziału,
- 6. Toaleta:** ogólnodostępna na I poziomie.

Bankowy Punkt Obsługi w Jońcu 29.

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - Bankowy Punkt Obsługi znajduje się wewnątrz budynku Urzędu Gminy,
 - brak samodzielnego bezpośredniego wejścia na salę obsług przez osobę na wózku (należy zapewnić pomoc drugiej osoby) ,
 - podjazd do budynku za pomocą przystosowanej pochylni.
- 2. Parking:**
 - parking zewnętrzny ogólnodostępny w odległości około 25 metrów od głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy,
 - brak miejsca postojowego oznaczonego kopertą dla osób z niepełnosprawnościami,
- 3. Dojazd do budynku Bankowego Punktu Obsługi** - za pomocą transportu prywatnego.
- 4. Dostępność wejścia do budynku:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu pochylnią do wewnątrz budynku,
 - szerokość drzwi umożliwia bezpośredni wjazd do wewnątrz budynku,
 - brak bezpośredniego samodzielnego wejścia do pomieszczenia Bankowego Punktu Obsługi z uwagi na schody,
- 5. Obsługa:**
 - pomoc i obsługa przez pracownika BPO
- 6. Toaleta:** ogólnodostępna na parterze.

Oddział Banku Spółdzielczego w Sochocinie ul Sienkiewicza 5.

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku,
 - chodnik przed budynkiem o nawierzchni gładkiej z możliwością zaparkowania pojazdu,
- 2. Parking:**
 - brak parkingu dla klientów Oddziału
- 3. Dojazd do budynku Oddziału** - za pomocą transportu prywatnego.
- 4. Dostępność wejścia do budynku Oddziału:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz budynku,
 - szerokość drzwi umożliwia bezpośredni wjazd na salę obsługi,
- 5. Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1” osobie z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Oddziału,
- 6. Toaleta:** brak toalety na I poziomie.

Oddział Banku Spółdzielczego w Mławie ul. Warszawska 4.

- 1. Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku,
 - chodnik o nawierzchni gładkiej,
- 2. Parking:**
 - parking zewnętrzny ogólnodostępny znajdujący się przy ul. Stary Rynek, w odległości

około 60 metrów od wejścia głównego do pomieszczeń Oddziału

3. **Dojazd do budynku Oddziału** - za pomocą transportu prywatnego.
4. **Dostępność wejścia do budynku Oddziału:**
 - z poziomu chodnika możliwość wjazdu do wewnątrz na salę obsługi,
 - szerokość drzwi umożliwia bezpośredni wjazd na salę obsługi,
5. **Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1” osobie z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Oddziału,
6. **Toaleta:** oznakowana i przystosowana dla osób z niepełnosprawnością..

Oddział Banku Spółdzielczego w Ciechanowie ul. 3-go Maja 11.

1. **Bezpośrednie dojście do budynku:**
 - osoba na wózku samodzielnie dojedzie do wejścia budynku,
 - chodnik o nawierzchni gładkiej, bez stromych podjazdów od strony ul. 3-go Maja,
2. **Parking:**
 - parking wewnętrzny dla klientów Oddziału bezpośrednio przyległy do budynku,
 - miejsce postojowe z oznaczoną kopertą dla osób z niepełnosprawnościami,
3. **Dojazd do budynku Oddziału** - za pomocą transportu prywatnego.
4. **Dostępność wejścia do budynku Oddziału:**
 - z poziomu chodnika do budynku prowadzi pochylnia umożliwiająca wjazd po do wewnątrz budynku
 - szerokość drzwi umożliwia bezpośredni wjazd na salę obsługi,
5. **Obsługa:**
 - placówka zapewnia obsługę na poziomie „1” osobie z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Oddziału,
6. **Toaleta:** na I poziomie, przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Data sporządzenia: 27 czerwca 2025r.